

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月2日
写真説明 人工地盤1 施工状況



撮影月日 令和7年10月6日
写真説明 人工地盤1 施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月10日
写真説明 人工地盤1 施工状況



撮影月日 令和7年10月14日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月14日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年10月14日
写真説明 人工地盤1 施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和 7 年10月21日
写真説明 人工地盤 1 施工状況



撮影月日 令和 7 年10月22日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月23日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年10月22日

写真説明 ヒマラヤスギ移植状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月27日
写真説明 ヒマラヤスギ移植状況



撮影月日 令和7年10月28日
写真説明 ヒマラヤスギ移植状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月28日
写真説明 ヒマラヤスギ移植状況



撮影月日 令和7年10月29日
写真説明 ヒマラヤスギ移植状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月29日
写真説明 ヒマラヤスギ移植状況



撮影月日 令和7年10月30日
写真説明 ヒマラヤスギ移植状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年10月31日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年10月31日
写真説明 既存校舎解体状況