




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	⑩g	樹種	クスノキ
----	----	----	------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	10h	樹種	クスノキ
----	-----	----	------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日		未撮影
		撮影日: 年 月 日	


防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	①9a	樹種	ゲッケイジュ
----	-----	----	--------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日	未撮影	撮影日: 年 月 日


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	①9b	樹種	ゲッケイジュ
----	-----	----	--------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026年1月23日	撮影日: 年 月 日	未撮影







防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	19c	樹種	ゲッケイジュ
----	-----	----	--------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>		
	<table border="1"><tr><td rowspan="2">竣工2年後以降</td><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年7月31日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年9月30日</p></td></tr></table>	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>		<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年9月30日</p>


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	①9d	樹種	ゲッケイジュ
----	-----	----	--------

【防風植栽の樹冠の状況-①】

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日	撮影日: 年 月 日	




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	19e	樹種	ゲッケイジュ
----	-----	----	--------

[防風植栽の樹冠の状況①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"><tr><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>↑</p><p>撮影日: 2026年1月23日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>未撮影</p><p>撮影日:   年   月   日</p></td></tr></table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	①9f	樹種	ゲッケイジュ
----	-----	----	--------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
	<table border="1"> <tr> <td style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">竣工2年後以降</td> <td> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>	




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	⑬g	樹種	ゲッケイジュ
----	----	----	--------

【防風植栽の樹冠の状況-①】

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	①9h	樹種	ゲッケイジュ
----	-----	----	--------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	⑨i	樹種	ゲッケイジュ
----	----	----	--------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		



防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	②0a	樹種	常緑ヤマボウシ
----	-----	----	---------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026年1月23日 	未撮影	撮影日: 年 月 日




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②b	樹種	常緑ヤマボウシ
----	----	----	---------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北 もしくは 南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		


防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	20c	樹種	常緑ヤマボウシ
----	-----	----	---------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工後2年後竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日		未撮影
		撮影日: 年 月 日	




防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②d	樹種	常緑ヤマボウシ
----	----	----	---------

【防風植栽の樹冠の状況-①】

		北もしくは南面	
竣工後	<全景写真>		
		撮影日: 2023 年 2 月 1 日	
竣工2年後以降	<全景写真>		< 8・9月頃の写真 > 
		撮影日: 2025 年 7 月 31 日	撮影日: 2025 年 9 月 31 日


防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②0e	樹種	常緑ヤマボウシ
----	-----	----	---------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日	未撮影	撮影日: 年 月 日




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②0f	樹種	常緑ヤマボウシ
----	-----	----	---------

【防風植栽の樹冠の状況-①】

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		







防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②1a	樹種	ヒメユズリハ株立
----	-----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p> </td> <td> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p>		


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	②b	樹種	ヒメユズリハ株立
----	----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北		南面	
竣工後	<全景写真>  未撮影		
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真> 	<8・9月頃の写真>  未撮影	
	撮影日: 2026年1月23日	撮影日: 年 月 日	


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	22a	樹種	シマトネリコ株立
----	-----	----	----------

【防風植栽の樹冠の状況①】

北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑
	<8・9月頃の写真>  未撮影
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	撮影日: 年 月 日




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②b	樹種	シマトネリコ株立
----	----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	22c	樹種	シマトネリコ株立
----	-----	----	----------

【防風植栽の樹冠の状況①】

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026年1月23日	↑	未撮影
		撮影日: 年 月 日	




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②e	樹種	シマトネリコ株立
----	----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026年1月23日	撮影日: 年 月 日	






防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②g	樹種	シマトネリコ株立
----	----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

北、もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		


防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②h	樹種	シマトネリコ株立
----	----	----	----------

【防風植栽の樹冠の状況-①】

北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真> 
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日


防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②i	樹種	シマトネリコ株立
----	----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況-①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>	未撮影	
	撮影日: 年 月 日		
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日		未撮影
		撮影日: 年 月 日	


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②j	樹種	シマトネリコ株立
----	----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況①]

北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日



防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況(樹木別)

番号	②k	樹種	シマトネリコ株立
----	----	----	----------

[防風植栽の樹冠の状況①]

		北、もしくは南面	
竣工後	<全景写真>		
	撮影日:	2023年 2月 1日	
竣工2年後以降	<全景写真>		<8・9月頃の写真>
	撮影日:	2025年 7月 31日	撮影日: 2025年 9月 30日




防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	③	樹種	ロドレイア
----	---	----	-------

【防風植栽の樹冠の状況-①】

北もしくは南面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		


防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-1)

3. 現時点における防風植栽の生育状況 (樹木別)

番号	②	樹種	ホルトノキ
----	---	----	-------

【防風植栽の樹冠の状況①】


		北、もしくは南面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① a






[防風植栽の樹冠の状況-②]

東 もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ① b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
	<table border="1"><tr><td>竣工2年後以降</td><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p></td></tr></table>	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p>	

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① c

[防風植栽の樹冠の状況-2]


東 もしくは 西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>未撮影</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① e

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① f

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	① g
----	-----


[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ① h

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真> 
	<8・9月頃の写真>  未撮影
撮影日: 2026年1月23日	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	① i
----	-----




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>   未撮影  撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ①

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① k




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出  
 (別紙5-5-2)

番号 ① |

[防風植栽の樹冠の状況-②]






東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: middle;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ②




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
	<table border="1"><tr><td>竣工2年後以降</td><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年7月31日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年9月30日</p></td></tr></table>	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年9月30日</p>	

防風植栽の生育状況の届出  
 (別紙 5-5-2)

番号 ③

【防風植栽の樹冠の状況-②】







東、もしくは西面		
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>	
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ④

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>		
	<table border="1"><tr><td rowspan="2">竣工2年後以降</td><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年7月31日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年9月30日</p></td></tr></table>	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>		<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年9月30日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑤ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]





東 もしくは 西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真> 
	<8・9月頃の写真>  未撮影
撮影日: 2025 年 7 月 31 日	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-2)

番号 ⑤ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"><tr><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>未撮影</p><p>撮影日: 年 月 日</p></td></tr></table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑤ c

[防風植栽の樹冠の状況-②]






東 もしくは 西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  竣工2年後以降  撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑥

〔防風植栽の樹冠の状況-②〕






東もしくは西面		
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>	
	<p>竣工2年後以降</p> <table border="1"><tr><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p></td></tr></table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p>	

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑦ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
	<table border="1"><tr><td>竣工2年後以降</td><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年7月31日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日: 2025年9月30日</p></td></tr></table>	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年9月30日</p>	

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑦ b


[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ⑧ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑧ b




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ⑧ c

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	⑧ d
----	-----




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東 もしくは 西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:    年   月   日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:    年   月   日</p>

防風植栽の生育状況の届出  
 (別紙5-5-2)

番号 ⑧ e

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年9月30日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	⑧ f
----	-----




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  竣工2年後以降
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出  
 (別紙5-5-2)

番号 ⑨

[防風植栽の樹冠の状況-②]



東 もしくは 西面		
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>	
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 30 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-2)

番号 ⑩ a

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>
竣工2年後以降	

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>
	<p>竣工2年後以降</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ c

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  未撮影  撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 2)

番号 ⑩ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ e

[防風植栽の樹冠の状況-②]




東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① a

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025年9月30日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① b




〔防風植栽の樹冠の状況-②〕

東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ⑫ a



[防風植栽の樹冠の状況-②]

東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ⑫ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]

東 北 西 面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑫ c

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	竣工2年後以降
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑬ a




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>未撮影</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ⑬ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑬ c

[防風植栽の樹冠の状況-②]



東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑬ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>
竣工2年後以降	

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑬ e

【防風植栽の樹冠の状況-②】




東 もしくは 西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>   撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-2)

番号 ⑬ f

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑬ g

[防風植栽の樹冠の状況-②]




東もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-2)

番号 ⑭ a

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日：2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日：2025年7月31日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日：2025年9月30日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑭ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑭ c

【防風植栽の樹冠の状況-②】




東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑭ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"><tr><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>↑</p><p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>未撮影</p><p>撮影日: 年 月 日</p></td></tr></table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		


?

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑭ e

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑮ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑮ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]



東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑮ c

【防風植栽の樹冠の状況-②】




東 北 西 面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>
竣工2年後以降	

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑮ d




【防風植栽の樹冠の状況-②】

東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日:    年    月    日</p>		

防風植栽の生育状況の届出  
 (別紙5-5-2)

番号 ⑩ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは 西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: middle;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="vertical-align: middle;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]

東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑬ c

[防風植栽の樹冠の状況-②]







東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	竣工2年後以降
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日：2023年2月1日</p>		
	<table border="1"><tr><td rowspan="2">竣工2年後以降</td><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日：2025年7月31日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日：2025年9月30日</p></td></tr></table>	竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日：2025年7月31日</p>
竣工2年後以降	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日：2025年7月31日</p>		<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日：2025年9月30日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑰ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]






東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑰ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面		
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日： 年 月 日</p>	
	<p>竣工2年後以降</p> <table border="1"><tr><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>撮影日： 2025 年 7 月 31 日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>撮影日： 2025 年 9 月 30 日</p></td></tr></table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日： 2025 年 7 月 31 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日： 2025 年 7 月 31 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日： 2025 年 9 月 30 日</p>	

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① C

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
	<8・9月頃の写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑪ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① e

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真>  未撮影  撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-2)

番号 ① f

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① g




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<全景写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真> 
	未撮影
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真>  未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙5-5-2)

番号 ⑰ h

[防風植栽の樹冠の状況-②]




東、もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p> </td> </tr> </table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日:   年   月   日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① i



[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面			
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"><tr><td><p>&lt;全景写真&gt;</p><p>↑</p><p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p></td><td><p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p><p>未撮影</p><p>撮影日: 年 月 日</p></td></tr></table>	<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出  
(別紙 5-5-2)

番号 ⑱ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]

東、もしくは西面	
竣工後	<p>&lt;全景写真&gt;</p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>&lt;全景写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>&lt;8・9月頃の写真&gt;</p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p> </div> </div>