


防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 ⑩ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ c




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 ⑱ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面			
竣工後	<p><全景写真></p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p> </td> </tr> </table>	<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ e

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは 西面	
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p>竣工2年後以降</p> <p><全景写真></p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑱ f

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p><全景写真></p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ⑩ g


[防風植栽の樹冠の状況②]

東 もしくは 西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 ⑱ h

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ① a

[防風植栽の樹冠の状況-②]




東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ①9 b

[防風植栽の樹冠の状況-②]



東もしくは西面			
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1"><tr><td style="vertical-align: middle;"></td><td><p><8・9月頃の写真></p><p>未撮影</p><p>撮影日: 年 月 日</p></td></tr></table>		<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ①9 c

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
	<8・9月頃の写真>  ↓ 撮影日: 2025年9月30日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-2)

番号 ⑬ d


[防風植栽の樹冠の状況-②]

東、もしくは西面	
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p><全景写真></p> <p>竣工2年後以降</p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 ①9 e




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東 面		西 面	
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
	竣工2年後以降	<p><全景写真></p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 ⑬ f

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面			
竣工後	<p><全景写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p> </td> </tr> </table>	<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ①9 g

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは 西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ①9 h

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ①9 i




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真> 
	撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 ㊦ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面			
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p> </td> </tr> </table>	<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㊦ b

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは 西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㊦ C

[防風植栽の樹冠の状況-②]



東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑
	撮影日: 2026年1月23日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-2)

番号 ㊀ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日： 年 月 日
	竣工2年後以降
	<全景写真>  撮影日： 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真>  撮影日： 2025 年 9 月 30 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㊶ e




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東→北→西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 20 f

[防風植栽の樹冠の状況-②]




東、もしくは西面			
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><全景写真></p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p> </td> </tr> </table>	<p><全景写真></p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p><全景写真></p>  <p>↑</p> <p>撮影日: 2026年1月23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㉑ a

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<p><全景写真></p>  <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p><全景写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>
竣工2年後以降	<p><8・9月頃の写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 9 月 30 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㊦ b

〔防風植栽の樹冠の状況-②〕


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㉓ a

[防風植栽の樹冠の状況-㉓]


東 もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㉔ c




[防風植栽の樹冠の状況-②]

東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
竣工2年後以降	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出
 (別紙5-5-2)

番号 ㊷ d

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 もしくは 西面			
竣工後	<p><全景写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		
竣工2年後以降	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p> </td> </tr> </table>	<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
<p><全景写真></p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>	<p><8・9月頃の写真></p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>		

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㊸ e

【防風植栽の樹冠の状況-②】


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	㊸ f
----	-----

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東、もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	㉓ ㍩
----	-----

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026年1月23日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㊸ h

[防風植栽の樹冠の状況-②]

東 北 西 南	
竣工後	<全景写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日
竣工2年後以降	<全景写真>  ↑ 撮影日: 2026 年 1 月 23 日
	<8・9月頃の写真> 未撮影
	撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	② i
----	-----

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東もしくは西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	竣工後2年後
	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ② j

[防風植栽の樹冠の状況-②]






東、もしくは西面	
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
	<p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工後2年後	<p><全景写真></p>  <p>撮影日: 2026年 1月 23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号 ㊸ k


[防風植栽の樹冠の状況-②]

東 もしくは 西面		
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>	
	<p>竣工後2年後</p> <table border="1"><tr><td><p><全景写真></p><p>撮影日: 2026年 1月 23日</p></td><td><p><8・9月頃の写真></p><p>撮影日: 2025年 9月 30日</p></td></tr></table>	<p><全景写真></p>  <p>撮影日: 2026年 1月 23日</p>
<p><全景写真></p>  <p>撮影日: 2026年 1月 23日</p>	<p><8・9月頃の写真></p>  <p>撮影日: 2025年 9月 30日</p>	

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-2)

番号 ⑬

[防風植栽の樹冠の状況-②]

東、もしくは西面	
竣工後	<p><全景写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工後2年後	<p><全景写真></p>  <p><8・9月頃の写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 2026年 1月 23日</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-2)

番号	②
----	---

[防風植栽の樹冠の状況-②]


東 5 西 6 西面	
竣工後	<全景写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日
	竣工後2年後
	<8・9月頃の写真> 未撮影 撮影日: 年 月 日

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ① a

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ① b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ① c

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ① d

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ① e

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 3)

番号 ① f

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ① g

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 3)

番号 ① h

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ① i


[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-3)

番号 ① j


[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-3)

番号 ① k

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ① |

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ②

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ③

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ④


[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-3)

番号 ⑤ a

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑤ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑤ c

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑥

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑦ a

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ⑦ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑧ a

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑧ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ⑧ c

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑧ d

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ⑧ e

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑧ f

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 3)

番号 ⑨

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑩ a

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 3)

番号 ⑩ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 202 6年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑩ c

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑩ d

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑩ e

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 3)

番号 ⑪ a

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑪ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ⑫ a

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑫ b


[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙 5-5-3)

番号 ⑫ c

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 3)

番号 ⑬ a

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑬ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑬ c

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026年1月23日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ⑬ d

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑬ e

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑬ f

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑬ g

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑭ a

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023年2月1日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025年7月31日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑭ b


[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-3)

番号 ⑭ c

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5 - 5 - 3)

番号 ⑭ d


[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-3)

番号 ⑭ e

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日： 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日： 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑮ a

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑮ b

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙 5-5-3)

番号 ⑮ c

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑮ d

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑬ a

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑩ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑩ c

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑩ d

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑰ a

[防風植栽の根の状況]



防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑰ b

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p>  <p>撮影日: 2023 年 2 月 1 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2025 年 7 月 31 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ① c


[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出
(別紙5-5-3)

番号 ⑰ d

[防風植栽の根の状況]


防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>

防風植栽の生育状況の届出

(別紙5-5-3)

番号 ⑰ e

[防風植栽の根の状況]

防風植栽の根の状況	
竣工後	<p><根周りの写真></p> <p>未撮影</p> <p>撮影日: 年 月 日</p>
竣工2年後以降	<p><根回りの写真></p>  <p>撮影日: 2026 年 1 月 23 日</p>