


港区共同住宅 防災カルテ (イメージ)

共同住宅の概要			
住宅の名称	●●マンション	【分譲住宅】	
所在地	●●町●丁目●番●号		
完成年次	1980年	棟数	1棟
階数	12階(地下1階)	構造	—
面積	敷地 3,000㎡	建築 1,500㎡	延床 20,000㎡
戸数	総戸数: 200戸	所有: 50戸	賃貸: 150戸
受水槽	あり	館内放送	なし
管理会社・管理者	●●株式会社		管理形態: 日勤



参考情報	
区助成制度利用歴	
直接訪問履歴	日時:
居住者へのアンケート結果	時期: 回収率:
	備蓄率: 防災対策の周知率:
特記事項	

≪防災対策取組状況≫			
Ⅰ 居住者への防災意識啓発			
防災対策の周知	防災マップ等周知	避難方法の周知	対策①(P18)へ
防災訓練の実施	あり		対策②(P21)へ
Ⅱ 物資、資器材の用意			
備蓄	食料 0日分	水 0日分	対策③(P22)へ
	トイレ 0日分		
資器材の準備	担架	トランシーバー	対策④(P23)へ
水の確保	なし		対策⑤(P26)へ
Ⅲ 防災組織づくり			
防災組織の結成	なし		対策⑥(P27)へ
防災計画の作成	なし		対策⑦(P28)へ
居住者名簿の作成	なし		対策⑧(P28)へ
Ⅳ 建物の耐震対策			
耐震診断	なし		対策⑨(P29)へ
耐震改修	なし		対策⑩(P30)へ
Ⅴ その他			
EVの安全対策	なし		対策⑪(P31)へ
スペースの確保	なし		対策⑫(P32)へ

必要と考えられる主な改善策	年	年	年	年	年	備考
Ⅰ 居住者への防災意識啓発						
・食料・水・トイレシート等備蓄の促進						
・発災時のトイレ等排水自粛要請						
Ⅱ 物資、資器材の用意						
・食料・水・トイレの備蓄						
Ⅲ 防災組織づくり						
・防災組織の結成、防災計画の作成						
Ⅳ 建物の耐震対策						
・耐震診断						
Ⅴ その他						
・エレベーターの安全対策						

※1年に1回程度、改善状況を確認し、改善が達成されたら「○」、達成できなかったら「×」を記入しましょう。



■: 防災上課題があると考えられる項目 【課題解決のために、赤字で示した「マンション震災対策ハンドブック」の該当ページを参考に防災対策を進めまし