

別 表

○ 印は区域が存在することを示す。 × 印は区域が存在しないことを示す。

区域の所在地	箇所名	区域番号	土砂災害の発生原因となる自然現象の種類	土砂災害警戒区域	土砂災害特別警戒区域	調査年月	備 考
港区	赤坂八丁目	-	急傾斜地の崩壊	○	○	平成28年6月	
	六本木二丁目	-		○	×		所在地の一部は、赤坂六丁目。
		-		○	○		所在地の一部は、赤坂二丁目。
		-		○	○		所在地の一部は、六本木四丁目。
	赤坂一丁目	-		○	○		
	愛宕一丁目	-		○	○		所在地の一部は、愛宕二丁目・虎ノ門三丁目。
	愛宕二丁目	-		○	○		所在地の一部は、虎ノ門三丁目。
	虎ノ門五丁目	-		○	○		所在地の一部は、麻布台一丁目。
	麻布台一丁目	-		○	○		
	麻布台二丁目	-		○	○		所在地の一部は、東麻布二丁目。
		-		○	○		所在地の一部は、東麻布二丁目。
	芝公園四丁目	-		○	○		
	三田二丁目	-		○	○		
		-		○	○		
	三田三丁目	-		○	○		所在地の一部は、三田四丁目。
		-		○	○		所在地の一部は、三田四丁目。
		-		○	○		所在地の一部は、三田四丁目。
	白金四丁目	-		○	○		
	高輪三丁目	-		○	○		
		-		○	○		
		-		○	○		
		-		○	○		
	高輪四丁目	-		○	○		