

東京国際空港（羽田空港）の新飛行経路の飛行に伴う航空機騒音の測定結果について（令和6年6月）

測定地点

| 測定日   | 青南いきいきプラザ   |      |      |        | 高陵中学校       |      |      |        | 白金小学校       |      |      |        | 本村小学校       |      |      |        |
|-------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|
|       | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 |
|       | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        |
| 6月1日  | 77.8        | 56.8 | 69.8 | 98     | 78.5        | 59.4 | 71.4 | 93     | 73.9        | 63.3 | 68.6 | 89     | 76.3        | 58.3 | 71.9 | 92     |
| 6月5日  | 75.9        | 57.6 | 70.0 | 98     | 80.7        | 58.4 | 71.5 | 98     | 72.5        | 62.9 | 68.1 | 96     | 74.9        | 56.6 | 71.5 | 96     |
| 6月6日  | 79.6        | 60.6 | 69.8 | 95     | 76.4        | 59.0 | 71.2 | 96     | 72.0        | 62.8 | 67.8 | 98     | 75.7        | 60.7 | 71.6 | 93     |
| 6月7日  | 73.4        | 57.0 | 69.4 | 90     | 79.8        | 59.1 | 71.3 | 92     | 76.0        | 63.4 | 68.5 | 89     | 75.5        | 57.7 | 71.4 | 86     |
| 6月8日  | 75.0        | 60.7 | 69.2 | 92     | 76.6        | 56.4 | 70.2 | 101    | 71.1        | 62.1 | 67.3 | 98     | 74.9        | 56.7 | 70.7 | 95     |
| 6月9日  | 74.7        | 60.7 | 69.4 | 94     | 76.5        | 59.0 | 70.7 | 100    | 75.4        | 62.8 | 68.0 | 95     | 76.3        | 58.1 | 71.5 | 92     |
| 6月11日 | 76.9        | 58.4 | 69.3 | 99     | 75.7        | 58.6 | 71.2 | 86     | 72.5        | 63.9 | 67.5 | 93     | 76.1        | 60.9 | 71.2 | 90     |
| 6月12日 | 72.9        | 60.4 | 69.2 | 87     | 79.6        | 58.3 | 70.8 | 90     | 72.2        | 61.4 | 67.1 | 94     | 74.6        | 61.9 | 71.2 | 86     |
| 6月14日 | 72.9        | 60.6 | 68.5 | 89     | 76.8        | 58.5 | 69.9 | 91     | 70.9        | 62.1 | 66.7 | 98     | 77.1        | 67.0 | 71.1 | 89     |
| 6月15日 | 72.9        | 60.0 | 68.9 | 91     | 80.2        | 59.5 | 70.6 | 91     | 72.9        | 62.3 | 68.0 | 91     | 77.6        | 56.6 | 71.1 | 89     |
| 6月16日 | 75.7        | 61.3 | 69.9 | 97     | 75.5        | 58.9 | 71.0 | 98     | 72.4        | 63.1 | 67.6 | 95     | 77.8        | 55.8 | 71.8 | 95     |
| 6月17日 | 76.2        | 57.3 | 68.7 | 96     | 73.6        | 56.6 | 70.0 | 93     | 71.2        | 62.4 | 67.0 | 92     | 76.8        | 60.7 | 71.0 | 91     |
| 6月19日 | 76.2        | 59.4 | 69.1 | 95     | 77.9        | 58.1 | 70.0 | 104    | 73.3        | 61.9 | 66.7 | 100    | 75.8        | 61.1 | 71.2 | 90     |
| 6月20日 | 74.6        | 61.9 | 69.4 | 85     | 75.7        | 60.4 | 70.5 | 92     | 71.4        | 63.3 | 67.4 | 91     | 76.2        | 58.3 | 71.3 | 87     |
| 6月22日 | 75.5        | 58.6 | 69.1 | 96     | 77.3        | 58.1 | 70.2 | 98     | 71.6        | 62.6 | 66.8 | 107    | 76.5        | 58.1 | 71.4 | 94     |
| 6月24日 | 72.9        | 59.3 | 69.0 | 92     | 74.9        | 58.2 | 70.1 | 97     | 70.1        | 62.3 | 66.3 | 101    | 74.9        | 65.0 | 70.9 | 91     |
| 6月25日 | 76.8        | 57.7 | 68.8 | 97     | 77.2        | 60.1 | 70.4 | 94     | 72.0        | 62.0 | 66.4 | 91     | 75.2        | 57.2 | 71.0 | 93     |
| 6月26日 | 74.6        | 59.5 | 69.3 | 38     | 74.1        | 58.5 | 70.9 | 39     | 72.7        | 64.9 | 68.5 | 33     | 78.7        | 61.4 | 72.1 | 37     |
| 6月27日 | 72.1        | 61.6 | 68.9 | 81     | 79.8        | 58.2 | 70.7 | 90     | 70.9        | 62.7 | 67.0 | 98     | 75.9        | 58.3 | 71.4 | 86     |
| 6月29日 | 73.9        | 59.6 | 69.3 | 80     | 73.9        | 57.7 | 70.0 | 92     | 70.8        | 62.7 | 67.3 | 74     | 77.9        | 55.0 | 71.0 | 86     |
|       |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |
|       |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |
|       |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |
|       |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |             |      |      |        |

※1 速報値は羽田空港着陸の午後3時～午後7時で測定した結果の数値になります。

※2 平均値はパワー平均により算出した数値になります。

※3 数値は速報値であり、後日修正することがあります。

※4 騒音発生回数は暗騒音＋10dBの航空機騒音発生回数となります。

東京国際空港（羽田空港）の新飛行経路の飛行に伴う航空機騒音の測定結果について（令和6年7月）

測定地点

| 測定日   | 青南いきいきプラザ   |      |      |        | 高陵中学校       |      |      |        | 白金小学校       |      |      |        | 本村小学校       |      |      |        |
|-------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|
|       | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 |
|       | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        |
| 7月1日  | 74.8        | 57.3 | 68.7 | 90     | 74.2        | 59.2 | 69.9 | 95     | 71.9        | 62.3 | 66.6 | 102    | 75.1        | 60.1 | 71.2 | 86     |
| 7月2日  | 72.7        | 57.0 | 67.8 | 102    | 78.1        | 60.5 | 70.1 | 91     | 72.4        | 63.3 | 67.3 | 81     | 78.3        | 66.3 | 71.3 | 81     |
| 7月3日  | 74.1        | 59.0 | 69.1 | 90     | 73.9        | 58.2 | 70.3 | 95     | 73.7        | 61.7 | 66.7 | 93     | 76.9        | 58.6 | 70.7 | 92     |
| 7月4日  | 73.7        | 62.4 | 68.7 | 78     | 74.3        | 60.6 | 70.0 | 83     | 71.9        | 63.1 | 67.1 | 74     | 74.0        | 63.6 | 70.7 | 80     |
| 7月5日  | 76.7        | 64.7 | 69.0 | 92     | 75.5        | 60.1 | 69.9 | 96     | 70.0        | 62.5 | 66.1 | 97     | 76.0        | 65.8 | 70.7 | 92     |
| 7月6日  | 70.9        | 64.8 | 68.2 | 16     | 77.3        | 66.2 | 70.7 | 16     | 73.0        | 63.6 | 68.2 | 16     | 77.3        | 68.1 | 71.2 | 16     |
| 7月7日  | 73.1        | 56.4 | 68.2 | 89     | 74.0        | 61.2 | 70.0 | 89     | 71.9        | 61.0 | 66.7 | 96     | 75.0        | 65.0 | 71.0 | 88     |
| 7月8日  | 72.9        | 62.9 | 68.1 | 85     | 73.5        | 59.4 | 69.6 | 89     | 69.6        | 61.4 | 65.8 | 90     | 76.0        | 58.7 | 70.4 | 86     |
| 7月9日  | 73.4        | 57.8 | 69.3 | 98     | 76.0        | 62.1 | 71.1 | 94     | 73.0        | 62.2 | 67.3 | 103    | 76.6        | 67.5 | 72.0 | 90     |
| 7月10日 | 76.7        | 61.8 | 69.8 | 91     | 74.3        | 59.0 | 70.5 | 99     | 71.4        | 63.5 | 67.3 | 90     | 75.5        | 66.1 | 71.7 | 88     |
| 7月11日 | 74.6        | 60.2 | 69.4 | 96     | 76.0        | 58.6 | 70.6 | 99     | 73.0        | 62.2 | 67.1 | 102    | 76.8        | 68.1 | 71.6 | 92     |
| 7月13日 | 73.3        | 63.8 | 69.0 | 83     | 75.6        | 59.2 | 70.1 | 89     | 72.3        | 61.6 | 66.8 | 98     | 76.1        | 65.7 | 71.1 | 86     |
| 7月14日 | 75.3        | 58.5 | 68.8 | 86     | 74.2        | 58.1 | 69.8 | 96     | 71.1        | 61.7 | 66.9 | 91     | 74.7        | 56.7 | 70.7 | 87     |
| 7月16日 | 73.0        | 55.2 | 67.9 | 62     | 74.4        | 57.4 | 71.1 | 52     | 70.4        | 61.6 | 67.4 | 54     | 77.2        | 67.0 | 71.8 | 50     |
| 7月17日 | 73.1        | 58.2 | 68.3 | 90     | 77.1        | 58.8 | 70.1 | 89     | 72.5        | 61.8 | 67.1 | 91     | 77.7        | 66.5 | 71.5 | 83     |
| 7月18日 | 73.2        | 57.7 | 68.9 | 98     | 80.7        | 59.3 | 70.4 | 100    | 70.3        | 61.9 | 66.4 | 104    | 79.5        | 67.1 | 70.9 | 97     |
| 7月19日 | 72.1        | 63.5 | 68.5 | 85     | 75.9        | 58.9 | 70.2 | 89     | 72.9        | 61.9 | 66.8 | 99     | 75.3        | 65.3 | 70.8 | 86     |
| 7月20日 | 73.6        | 63.2 | 68.4 | 53     | 73.1        | 65.0 | 69.8 | 53     | 72.8        | 62.8 | 67.0 | 55     | 75.5        | 64.7 | 70.8 | 53     |
| 7月21日 | 74.0        | 60.3 | 69.1 | 89     | 73.6        | 60.9 | 70.2 | 90     | 71.2        | 63.2 | 67.0 | 92     | 74.4        | 58.1 | 70.6 | 91     |
| 7月22日 | 70.9        | 59.6 | 67.7 | 49     | 72.9        | 66.2 | 69.9 | 48     | 71.5        | 61.5 | 66.7 | 54     | 73.8        | 58.9 | 70.1 | 49     |
| 7月23日 | 73.6        | 60.6 | 68.7 | 91     | 74.0        | 64.8 | 70.2 | 89     | 70.6        | 62.6 | 66.8 | 94     | 75.0        | 66.1 | 70.9 | 89     |
| 7月24日 | 72.9        | 63.8 | 68.6 | 68     | 75.4        | 60.4 | 70.3 | 68     | 70.9        | 62.6 | 66.8 | 75     | 74.5        | 58.0 | 71.0 | 69     |
| 7月25日 | 74.4        | 63.5 | 68.3 | 85     | 77.1        | 66.0 | 70.0 | 84     | 71.0        | 63.2 | 66.8 | 89     | 75.4        | 67.1 | 70.8 | 84     |
| 7月26日 | 76.0        | 62.4 | 69.0 | 87     | 76.4        | 64.6 | 70.4 | 86     | 70.4        | 62.9 | 66.4 | 84     | 74.4        | 63.3 | 70.8 | 87     |
| 7月27日 | 72.4        | 63.3 | 68.2 | 42     | 72.1        | 62.4 | 69.3 | 43     | 72.4        | 62.7 | 66.1 | 47     | 75.4        | 59.5 | 70.1 | 45     |
| 7月28日 | 72.1        | 57.5 | 68.5 | 92     | 74.9        | 63.1 | 70.2 | 90     | 71.4        | 62.0 | 66.6 | 102    | 75.0        | 66.4 | 71.2 | 88     |
| 7月29日 | 73.8        | 64.7 | 69.4 | 88     | 75.8        | 65.7 | 70.7 | 90     | 71.3        | 63.5 | 66.9 | 88     | 75.3        | 67.0 | 71.2 | 91     |
| 7月30日 | 71.2        | 63.2 | 68.7 | 33     | 74.2        | 67.9 | 70.5 | 31     | 69.6        | 64.5 | 67.0 | 32     | 75.4        | 67.9 | 71.4 | 32     |
| 7月31日 | 73.5        | 65.6 | 69.4 | 51     | 74.7        | 67.4 | 70.7 | 53     | 71.3        | 63.8 | 67.6 | 56     | 75.6        | 68.3 | 71.5 | 53     |

- ※1 速報値は羽田空港着陸の午後3時～午後7時で測定した結果の数値になります。
- ※2 平均値はパワー平均により算出した数値になります。
- ※3 数値は速報値であり、後日修正することがあります。
- ※4 騒音発生回数は暗騒音+10dBの航空機騒音発生回数となります。

東京国際空港（羽田空港）の新飛行経路の飛行に伴う航空機騒音の測定結果について（令和6年8月）

測定地点

| 測定日   | 青南いきいきプラザ   |      |      |        | 高陵中学校       |      |      |        | 白金小学校       |      |      |        | 本村小学校       |      |      |        |
|-------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|-------------|------|------|--------|
|       | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 | 最大騒音レベル(dB) |      |      | 騒音発生回数 |
|       | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        | 最大値         | 最小値  | 平均値  |        |
| 8月2日  | 75.1        | 62.9 | 69.2 | 92     | 77.1        | 65.8 | 70.9 | 92     | 71.7        | 64.1 | 67.7 | 92     | 76.2        | 64.6 | 71.5 | 92     |
| 8月3日  | 73.7        | 61.8 | 68.8 | 82     | 74.0        | 66.1 | 70.0 | 82     | 72.4        | 63.0 | 66.7 | 87     | 73.9        | 60.8 | 70.5 | 83     |
| 8月4日  | 73.0        | 62.3 | 68.9 | 92     | 75.7        | 64.9 | 70.3 | 91     | 70.9        | 63.6 | 67.0 | 88     | 74.5        | 67.1 | 71.0 | 91     |
| 8月5日  | 72.0        | 60.2 | 68.6 | 81     | 75.0        | 66.6 | 70.2 | 77     | 70.8        | 64.2 | 67.1 | 69     | 74.6        | 67.0 | 70.7 | 79     |
| 8月6日  | 73.3        | 59.8 | 68.7 | 47     | 74.7        | 66.5 | 70.6 | 44     | 71.8        | 64.8 | 67.7 | 38     | 73.6        | 56.4 | 70.8 | 45     |
| 8月7日  | 69.5        | 68.0 | 68.5 | 4      | 71.7        | 69.3 | 70.5 | 4      | 68.1        | 66.5 | 67.0 | 4      | 73.5        | 68.9 | 72.1 | 4      |
| 8月8日  | 73.2        | 59.2 | 69.1 | 93     | 74.4        | 66.2 | 70.7 | 89     | 72.8        | 65.2 | 68.2 | 73     | 77.9        | 56.9 | 71.5 | 90     |
| 8月11日 | 75.1        | 57.0 | 70.1 | 100    | 76.2        | 66.3 | 71.4 | 95     | 71.6        | 62.3 | 67.0 | 102    | 75.6        | 55.8 | 71.4 | 100    |
| 8月12日 | 74.7        | 58.9 | 69.1 | 91     | 76.8        | 65.5 | 70.6 | 88     | 75.9        | 63.6 | 67.4 | 92     | 76.3        | 66.8 | 71.2 | 88     |
| 8月13日 | 73.2        | 58.5 | 68.8 | 97     | 74.5        | 65.8 | 70.1 | 89     | 70.8        | 61.8 | 66.6 | 100    | 76.5        | 56.7 | 70.9 | 93     |
| 8月17日 | 73.2        | 64.2 | 68.9 | 19     | 73.4        | 65.7 | 70.1 | 21     | 71.4        | 64.9 | 67.7 | 19     | 75.6        | 62.1 | 70.9 | 22     |
| 8月18日 | 75.3        | 57.0 | 69.0 | 93     | 75.3        | 63.7 | 70.4 | 91     | 72.2        | 62.7 | 67.3 | 97     | 78.3        | 57.4 | 71.2 | 96     |
| 8月19日 | 71.6        | 64.8 | 68.4 | 18     | 73.8        | 65.7 | 70.0 | 19     | 70.3        | 64.4 | 66.8 | 18     | 74.2        | 64.7 | 70.8 | 19     |
| 8月20日 | 73.9        | 60.0 | 68.8 | 95     | 74.0        | 65.6 | 70.4 | 91     | 71.7        | 63.1 | 67.1 | 96     | 74.5        | 58.7 | 70.8 | 94     |
| 8月21日 | 75.9        | 62.6 | 69.8 | 46     | 73.9        | 65.3 | 70.5 | 45     | 70.6        | 64.1 | 67.3 | 39     | 74.2        | 67.3 | 70.8 | 45     |
| 8月22日 | 73.9        | 61.6 | 69.2 | 91     | 79.4        | 65.4 | 70.9 | 90     | 73.0        | 62.9 | 67.2 | 98     | 74.5        | 67.3 | 70.9 | 90     |
| 8月23日 | 73.8        | 63.4 | 69.7 | 98     | 77.4        | 64.3 | 70.7 | 97     | 71.7        | 63.9 | 67.5 | 100    | 75.0        | 67.7 | 71.4 | 95     |
| 8月24日 | 77.2        | 63.3 | 69.9 | 44     | 74.2        | 67.6 | 70.9 | 43     | 73.8        | 62.6 | 67.5 | 50     | 75.6        | 60.0 | 71.4 | 44     |
| 8月25日 | 73.0        | 59.8 | 68.9 | 91     | 74.3        | 61.5 | 70.6 | 90     | 71.5        | 62.9 | 67.4 | 100    | 75.4        | 61.7 | 71.2 | 90     |
| 8月26日 | 73.6        | 62.1 | 68.9 | 88     | 75.0        | 61.7 | 70.6 | 88     | 71.7        | 63.5 | 67.4 | 91     | 76.8        | 65.9 | 71.2 | 87     |
| 8月27日 | 74.8        | 59.8 | 69.1 | 91     | 75.8        | 66.0 | 70.8 | 87     | 71.5        | 63.2 | 67.5 | 93     | 77.4        | 59.2 | 71.6 | 88     |
| 8月28日 | 73.4        | 63.7 | 69.2 | 86     | 75.2        | 64.3 | 70.3 | 86     | 75.5        | 63.1 | 67.3 | 94     | 75.3        | 65.6 | 71.1 | 87     |
| 8月29日 | 71.7        | 64.6 | 68.7 | 18     | 72.9        | 67.7 | 70.2 | 18     | 69.8        | 64.5 | 67.3 | 17     | 73.3        | 68.0 | 70.2 | 18     |
| 8月30日 | 72.8        | 60.0 | 68.5 | 70     | 76.7        | 62.9 | 70.3 | 68     | 70.5        | 62.9 | 67.3 | 74     | 76.5        | 63.7 | 71.2 | 68     |
| 8月31日 | 71.8        | 62.1 | 68.3 | 42     | 73.5        | 60.9 | 69.6 | 43     | 71.4        | 63.6 | 66.7 | 46     | 73.5        | 58.3 | 70.3 | 43     |

※1 速報値は羽田空港着陸の午後3時～午後7時で測定した結果の数値になります。

※2 平均値はパワー平均により算出した数値になります。

※3 数値は速報値であり、後日修正することがあります。

※4 騒音発生回数は暗騒音＋10dBの航空機騒音発生回数となります。