



工事状況写真



撮影月日 令和7年5月1日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月1日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月1日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月2日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月2日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月2日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月2日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月8日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月8日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月8日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月8日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月8日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月9日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月12日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月12日


写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月13日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月13日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月13日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年5月13日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年5月13日

写真説明 既存校舎解体状況