

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月2日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月2日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月4日


写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月5日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月5日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月5日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月9日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月9日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月9日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月11日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月11日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月16日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月16日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月16日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月16日

写真説明 既存校舎解体状況