

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月17日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月17日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月20日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月24日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月24日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月24日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年6月27日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年6月27日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年7月1日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年7月1日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年7月1日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年7月3日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年7月3日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年7月11日

写真説明 既存校舎解体状況