


工事状況写真



撮影月日 令和7年8月20日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年8月22日

写真説明 人工地盤1 施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年8月25日
写真説明 人工地盤1 施工状況



撮影月日 令和7年8月25日
写真説明 人工地盤1 施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年8月25日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年8月27日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年8月29日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年8月29日

写真説明 人工地盤1施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年9月1日
写真説明 人工地盤1 施工状況



撮影月日 令和7年9月3日
写真説明 人工地盤1 施工状況