

工事状況写真



撮影月日 令和7年11月4日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年11月4日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年11月4日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年11月5日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年11月5日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年11月6日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年11月10日
写真説明 人工地盤1 施工状況



撮影月日 令和7年11月18日
写真説明 人工地盤1 施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年11月19日
写真説明 人工地盤1 施工状況



撮影月日 令和7年11月20日
写真説明 人工地盤1 施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年11月11日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年11月18日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年11月21日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年11月26日

写真説明 既存校舎解体状況