

工事状況写真




撮影月日 令和8年1月5日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和8年1月5日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和8年1月5日


写真説明 既存校舎解体状況




撮影月日 令和8年1月6日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和8年1月6日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和8年1月7日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和8年1月7日

写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和8年1月9日

写真説明 人工地盤1施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和8年1月9日
写真説明 人工地盤1 施工状況




撮影月日 令和8年1月9日
写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和8年1月14日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和8年1月15日
写真説明 ヒマラヤスギ移植状況