

工事状況写真



撮影月日 令和7年1月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和7年1月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年1月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和7年1月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年2月6日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和7年2月6日


写真説明 アスベスト材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年2月6日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和7年2月6日

写真説明 アスベスト材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年2月6日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和7年2月6日

写真説明 アスベスト材撤去状況