


工事状況写真



撮影月日 令和6年12月9日

写真説明 内装材撤去状況



撮影月日 令和6年12月9日

写真説明 内装材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月10日

写真説明 内装材撤去状況



撮影月日 令和6年12月10日

写真説明 内装材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月10日

写真説明 内装材撤去状況



撮影月日 令和6年12月10日


写真説明 内装材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月11日

写真説明 内装材撤去状況



撮影月日 令和6年12月11日

写真説明 内装材撤去状況