


工事状況写真



撮影月日 令和6年12月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況（養生作業）



撮影月日 令和6年12月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況（養生作業）

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況（養生作業）



撮影月日 令和6年12月24日

写真説明 アスベスト材撤去状況（養生作業）

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月25日


写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和6年12月25日

写真説明 アスベスト材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月25日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和6年12月25日

写真説明 アスベスト材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月25日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和6年12月25日

写真説明 アスベスト材撤去状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年12月27日

写真説明 アスベスト材撤去状況



撮影月日 令和6年12月27日

写真説明 アスベスト材撤去状況