


工事状況写真



撮影月日 令和6年11月15日

写真説明 仮囲い設置状況



撮影月日 令和6年11月15日

写真説明 仮囲い設置状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年11月15日

写真説明 仮囲い設置状況



撮影月日 令和6年11月26日

写真説明 仮囲い設置状況

工事状況写真



撮影月日 令和6年11月26日

写真説明 仮囲い設置状況



撮影月日 令和6年11月26日

写真説明 仮囲い設置状況