


工事状況写真



撮影月日 令和7年12月12日


写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年12月16日

写真説明 人工地盤1 施工状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年12月17日

写真説明 人工地盤1 施工状況



撮影月日 令和7年12月23日

写真説明 既存校舎解体状況

工事状況写真



撮影月日 令和7年12月24日
写真説明 既存校舎解体状況



撮影月日 令和7年12月24日
写真説明 既存校舎解体状況