

工事状況写真



撮影月日 令和8年3月18日

写真説明 新校舎建築状況



撮影月日 令和8年3月19日

写真説明 新校舎建築状況

工事状況写真



撮影月日 令和8年3月19日

写真説明 新校舎建築状況



撮影月日 令和8年3月19日

写真説明 新校舎建築状況

工事状況写真



撮影月日 令和8年3月23日

写真説明 新校舎建築状況



撮影月日 令和8年3月25日

写真説明 新校舎建築状況