

## 工事状況写真



撮影月日 令和5年8月2日

写真説明 新設配管設置状況 (4F 普通教室)



撮影月日 令和5年8月2日

写真説明 LGS下地設置状況 (4F 普通教室)

工事記録写真



撮影月日 令和5年8月2日

写真説明 間仕切り壁ボード設置状況 (4F 普通教室)



撮影月日 令和5年8月2日

写真説明 内部解体状況 (2F 放課GO→室・学童クラブ室)