

工事状況写真



撮影月日 令和6年1月10日

写真説明 内装改修・黒板設置状況（3F 普通教室）



撮影月日 令和6年1月10日

写真説明 ランドセル棚設置状況（3F 普通教室）

工事状況写真



撮影月日 令和6年1月10日

写真説明 家庭科机設置状況 (3F 家庭科室)



撮影月日 令和6年1月10日

写真説明 理科実験机設置状況 (2F 理科室)

工事状況写真



撮影月日 令和6年1月10日

写真説明 受付カウンター・書架棚設置状況 (1F 図書室)



撮影月日 令和6年1月10日

写真説明 内装改修状況 (1F 洗浄室)

工事状況写真



撮影月日 令和6年1月10日
写真説明 内装改修状況 (5F トイレ)



撮影月日 令和6年1月10日
写真説明 屋外グラウンド改修状況