

工事状況写真



撮影月日 令和5年9月6日

写真説明 天井ボード設置状況 (4F 普通教室)



撮影月日 令和5年9月6日

写真説明 空調機器設置状況 (4F 普通教室)

工事状況写真



撮影月日 令和5年9月6日

写真説明 衛生機器撤去状況 (3F トイレ)



撮影月日 令和5年9月6日

写真説明 配線・配管設置状況 (2F 放課GO→室・学童クラブ室)